LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **22/10/2026** Data Vistoria: **22/10/2026** Data Conclusão: **22/10/2026** Cidade/UF: **SUZANO - SP**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **B*****3** Marca: **YAMAHA** Modelo: **NMAX (160)** Cód. Molicar: **05307602-3** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2021/2022**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: EM CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS


Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi) dentro dos padrões da fabricante; Bateria sem carga impossibilitando coletar hodômetro.



Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA