

Data Solicitação: **25/11/2025**Data Vistoria: **26/11/2025**Data Conclusão: **26/11/2025**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **D*****2** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 250 (LANDER BLUEFLEX)** Cód. Molicar: **05304805-2** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2023**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **Azul** Comb. BIN: Renavam: *********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**3. ACESSÓRIOS**

Freios ABS

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo com peças enferrujadas e quadro amassado, marcas de uso, bateria sem carga, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO