

Data Solicitação: **24/11/2025**

Data Vistoria: **24/11/2025**

Data Conclusão: **26/11/2025**

Cidade/UF: **GUARULHOS - SP**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **D*****2** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FLUO 125 ABS Gas. (125 ABS Gas.)** Cód. Molicar: **05308301-5** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos de uso, pneus no TWI, carenagem avariada; Chassi, motor, dentro dos padrões.



Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**