# LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **20/10/2026** Data Vistoria: **20/10/2026** Data Conclusão: **22/10/2026** Cidade/UF: **SUZANO - SP**

APROVADO

## 1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **F*****3** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FACTOR (150 ED)** Cód. Molicar: **05307307-1** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **VERMELHA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2023/2024**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

## 2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

**Situação: EM CIRCULACAO.**
**Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
**Remarcação: NORMAL**

## 3. ACESSÓRIOS

Rodas de Liga Leve

## 4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

| | |
|---|---|
| **A) Base da gravação da numeração do chassi:** | Preservada, não apresentando anormalidade. |
| **B) Numeração identificadora do chassi:** | Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade. |
| **C) Base da gravação da numeração do motor:** | Preservada, não apresentando anormalidade. |
| **D) Numeração identificadora do motor:** | Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade. |

## 6. COMENTÁRIOS

**Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, carenagem direita avariada, carenagem do farol e paralama avariados, escapamento riscado, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.**

**Analista Técnico: ERIK NASCIMENTO**