

Data Solicitação: **12/04/2026**Data Vistoria: **14/04/2026**Data Conclusão: **15/04/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **G****6** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FAZER 250 (FZ25)** Cód. Molicar: **05304604-3** KM: **28161**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2023**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **REMARCADADO**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Gravada com a sigla REM, porém consta informação na BIN (Base de Índice Nacional).
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Alterada do local original indicado pela montadora para regularização de remarcação da numeração.
- D) Numeração identificadora do motor:** Apresenta as Siglas DA ou DJ + UF, apresentando a informação na BIN.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos danos e corrosão pela estrutura, carenagens e tanque de combustível avariados, carenagem direita avariada, carenagem do farol e paralamas avariados, farol avariado, carenagem traseira ambos os lados avariados, rabeta avariada, piscas traseiros avariados, relação enferrujada, escapamento riscado, pneus ruins, VIN chassi e motor ambos remarcados e regularizados na BIN.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**