LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **27/11/2025** Data Vistoria: **27/11/2025** Data Conclusão: **28/11/2025** Cidade/UF: **GUARULHOS - SP**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **S*****5** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FACTOR (YBR 125i ED)** Cód. Molicar: **05307308-3** KM: **20589**

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: EM CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, Motor, chassi dentro do padrão, pneus próximo do TWI.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA