

Data Solicitação: **22/02/2026**Data Vistoria: **23/02/2026**Data Conclusão: **24/02/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **T****0** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 250 (LANDER BLUEFLEX)** Cód. Molicar: **05304805-2** KM: **22150**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2024/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS


Chave Reserva, Freios ABS

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo com riscos pela carenagem decorrentes de uso, não foram identificados danos estruturais. Números de chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.


Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**