

Data Solicitação: **12/11/2025**Data Vistoria: **12/11/2025**Data Conclusão: **13/11/2025**Cidade/UF: **SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **T****0** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FAZER 250 (FZ25)** Cód. Molicar: **05304604-3** KM: **5415**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERDE** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2024/2024**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERDE** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, carenagem direita avariada, farol superior avariado, relação enferrujada, escapamento avariado, pneus meia vida, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**