

Data Solicitação: **04/08/2025**

Data Vistoria: **04/08/2025**

Data Conclusão: **04/08/2025**

Cidade/UF: **GUARULHOS - SP**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **G****6** Marca: **YAMAHA** Modelo: **NMAX (160)** Cód. Molicar: **05307602-3** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERMELHA** Comb: **GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2023/2023**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **Automática**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**

Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Restrição 1: **INTENCAO VENDA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.**Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos pelas carenagens, pneu traseiro ruim, Carenagem frontal com riscos profundos, Bateria ruim impossibilitando registro da km, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante. **Necessário revisão elétrica, mecânica, troca de pneu, funilaria, pintura e polimento.**

Analista Técnico: **DIEGO CARREIRA FERREIRA DA CRUZ**