

Data Solicitação: **15/12/2025**Data Vistoria: **15/12/2025**Data Conclusão: **16/12/2025**Cidade/UF: **Suzano - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E*****1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FAZER 150 (FZ15 ABS Eta./Gas.)** Cód. Molicar: **05308102-0** KM: **41514**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **VERMELHA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2023**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOL** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Remarcação:** NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo com riscos, corrosão e pintura queimada, Avarias em: carenagem, rabeta, setas, banco, farol, rodas, retrovisores; Relação enferrujada; Pneus no TWI; VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO