

Data Solicitação: 13/11/2025

Data Vistoria: 13/11/2025

Data Conclusão: 14/11/2025

Cidade/UF: GUARULHOS - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **G*****1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **YZF-R3 (321(ABS))** Cód. Molicar: **05307502-0** KM: **4289**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **AZUL** Comb: **GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio:

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E RALADOS EM SUA CARROCERIA.SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTRA. NECESSÁRIO REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext1