LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **20/10/2026** Data Vistoria: **20/10/2026** Data Conclusão: **22/10/2026** Cidade/UF: **SUZANO - SP**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **G*****1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FACTOR (150 ED)** Cód. Molicar: **05307307-1** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2023**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: EM CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, carenagem direita ausente, carenagem do farol e paralama avariados, relação enferrujada, escapamento riscado, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO