

Data Solicitação: **24/11/2025**

Data Vistoria: **24/11/2025**

Data Conclusão: **26/11/2025**

Cidade/UF: **GUARULHOS - SP**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **S*****0** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER Z ABS)** Cód. Molicar: **05307006-9** KM: **51039**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BEGE** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **Bege** Comb. BIN: Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos de uso, farol e pezinho do câmbio avariados, pneus ruins; Chassi, motor, dentro dos padrões.

Analista Técnico: **SERGIO OLLER MONGE**