

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA Q****8	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 05122115-9	
ANO FABRICAÇÃO 2016	ANO MODELO 2017	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR BRANCA
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.0		KILOMETRAGEM 113828	RENAVAM *****
MARCA VOLKSWAGEN	MODELO UP	VERSÃO VEÍCULO TAKE	QUANTIDADE DE PORTAS 5	
CIDADE VISTORIA SÃO LUÍS	ESTADO VISTORIA MA	UF VISTORIA MA	PATIO VISTORIA VIP LEILÕES - MA	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, FREIOS ABS, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO, REGULAGEM DE ALTURA DO MOTORISTA, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS

Observações:

CAIXA DE AR AVARIADA / ASSOALHO PORTA MALAS AVARIADO / PAINEL TRASEIRO COM PEQUENA AVARIA / CAIXA DE RODA AVARIADA / LONGARINA COM DANO REPARÁVEL / ASSOALHO CENTRAL COM PEQUENA AVARIA.

ESTADO: MARANHÃO CÓDIGO MOLICAR: 05122115-9 VOLKSWAGEN UP! TAKE UP! 1.0 12V 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2016 ANO MODELO: 2017 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 929 POTÊNCIA MÁXIMA: 75 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA	✓	
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO	⚠	AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR	✓	
GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	⚠	AMASSADA, TRINCADO
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	⚠	AMASSADA

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
COLUNA CENTRAL MOTORISTA	✓	
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO	✓	
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	