

 Dados

Realizado Em: 05/10/2026 18:09 **O.S:** 99323800034619 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Erick Pastoriza Vieira **Analista:** Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club **CPF/CNPJ:** *****

 Dados do veículo

Placa: P*****8	Marca: NISSAN	Modelo: MARCH 16SV	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2015 / 2016	Quilometragem: Não informado	Cidade: ALVORADA	UF Atual: Não informado
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: *****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): *****

Motor (BIN): *****

Combustível (BIN): ALCO/GASOL

Cor (BIN): BRANCA

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): *****

Motor (Atual): *****

Combustível (Atual): ALCO/GASOL

Cor (Atual): BRANCA

Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: AVARIADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: AVARIADO
- ✗ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: AVARIADO
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: AVARIADO
- ✗ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: AVARIADO
- ✗ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: REPARADO
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: REPARADO
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: REPINTURA COM MASSA
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AVARIADO
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: AVARIADO
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ✗ RETROVISOR ESQUERDO: AVARIADO
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: REPINTURA COM MASSA
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: AVARIADO
- ⚠ TETO EXTERNO: REPINTURA
- ✗ LATERAL TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ RETROVISOR DIREITO: REPINTURA

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: NÃO ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: SIM
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ BANCO DE COURO: NÃO
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: NÃO
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ✓ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: NÃO
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: NÃO

INTERIOR:

- ✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ MOTOR: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✗ CHAVE PRINCIPAL: **FALTA**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- || VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- || VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- || VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- || VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- || VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- || POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- || NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:

- || MODALIDADE: **HATCH**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Veículo com peças estruturais e móveis recuperadas / reparadas, repintura com massa
Veículo sem chaves: principal e reserva, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada.
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registo de Comercialização por Banco, conforme pesquisa.