

Data Solicitação: **20/10/2026**Data Vistoria: **21/10/2026**Data Conclusão: **23/10/2026**Cidade/UF: **CAMAÇARI - BA****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **O*****0** Marca: **RENAULT** Modelo: **KANGOO (1.6 16v (Hi-Flex))** Cód. Molicar: **04001339-0** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2013/2014**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação: CIRCULACAO.****Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restrição: NADA CONSTA; NADA CONSTA; NADA CONSTA; NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Ar Condicionado

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Com um ou mais caracteres ilegíveis/danificados.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Apresenta início de oxidação/corrosão.
- D) Numeração identificadora do motor:** Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- PARA-BRISA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: AUSENTE - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Veiculo apresenta caixa de ar avariada, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, chassi com corrosão avançada e ilegível, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO