

Dados

Realizado Em: 23/09/2026 16:35 **O.S:** 33606400026523 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Gustavo Almeida de Oliveira **Analista:** Thiago Agena Tarasoff

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club **CPF/CNPJ:** *****

Dados do veículo

Placa: 2*****7	Marca: Não informado	Modelo: Não informado	Tipo: Não informado
Fabricação/Modelo: Não informado	Quilometragem: Não informado	Cidade: Não informado	UF Atual: Não informado
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): Não informado

Motor (BIN): Não informado

Combustível (BIN): Não informado

Cor (BIN): Não informado

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): Não informado


Motor (Atual): Não informado

Combustível (Atual): Não informado

Cor (Atual): Não informado

Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7075




Frente



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

- ✓ POSSUÍ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO ? : **SIM**
- ✓ POSSUÍ PAINEL DE CONTROLE ? : **SIM**
- ⏸ POSSUÍ MANUAL DE OPERAÇÕES / MANUTENÇÃO ? : **NÃO**
- ⏸ POSSUÍ CATÁLOGO ? : **NÃO**
- ⏸ POSSUÍ ACESSÓRIOS / IMPLEMENTOS ? : **NÃO**
- ⏸ POSSUÍ PNEUS ? : **NÃO**

USO DO EQUIPAMENTO:

- II POSSUÍ AVARIAS ?: **NÃO**
- II OXIDAÇÃO ?: **NÃO**
- II DESGASTE DE COMPONENTES ELÉTRICOS ?: **NÃO**
- II DESGASTE DE COMPONENTES MECÂNICOS ?: **NÃO**
- II UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO CLIENTE ?: **NÃO**
- II EQUIPAMENTO AO AR LIVRE?: **NÃO**
- II EQUIPE TREINADA ?: **NÃO**
- II EVENTOS EXTERNOS PODEM CAUSAR DANOS ?: **SIM**
- II TRABALHA ACIMA DA CAPACIDADE ?: **NÃO**
- II MANUTENÇÃO PERIÓDICA ?: **NÃO**
- II FATOR DE RISCO PRÓXIMO ?: **NÃO**
- II USO EXCESSIVO ?: **NÃO**
- II FUNCIONA ?: **NÃO**
- II OPERA PRÓXIMO A AGUÁ? OU BASE FLUTUANTE?: **SIM**
- II VAZAMENTOS ?: **NÃO**
- II AUSÊNCIA DE PEÇAS ?: **NÃO**
- II SISTEMA DE SEGURANÇA ?: **NÃO**

ARMAZENAMENTO DO USO:

- II ARMAZENAMENTO DO USO: **HORÍMETRO**

LOCAL DE USO:

- II LOCAL DE USO: **OUTROS**

INSTALAÇÃO:

- II INSTALAÇÃO: **OUTROS**

PLANTA:

- II PLANTA: **FECHADA**

MATERIAL:

- II MATERIAL DE FABRICAÇÃO: **ALUMINIO**

MOTORIZAÇÃO:

- II TIPO DE MOTOR: **ELÉTRICO**

NÚMERO DE MOTORES:

- II NÚMERO DE MOTORES: **2**

TENSÃO:

- II VOLTAGEM: **MONOFÁSICO**

FUNCIONAMENTO:

- ! MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ! PAINEL DE CONTROLE: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ! ODOMETRO / HORIMETRO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

DOCUMENTAÇÃO:

- II TIPO DE DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**

MODALIDADE:

- II MODALIDADE: **MÁQUINA RESIDENCIAL**

PROCEDÊNCIA:

- ! PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

Observações Adicionais

Máquina não possui conexão ou como conectar a tomada.