

Data Solicitação: **19/10/2026**Data Vistoria: **22/10/2026**Data Conclusão: **24/10/2026**Cidade/UF: **IGARAPÉ - MG****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **F*****1** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **S-10 PICK-UP (CD LT 4X4 2.8 TB-CTDi)** Cód. Molicar: **01710249-2** KM: **267151**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BRANCA** Comb: **DIESEL** Portas: **4** Ano/Mod: **2012/2013**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição: **ALIENACAO FIDUCIARIA; INTENCAO VENDA; NADA CONSTA; NADA CONSTA.** Remarcação: **NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E AMASSADOS, PARA-CHOQUE, BANCO, LATERAL, PORTA, TAMPA DA CAÇAMBA, LANTERNA TRAS, DANIFICADOS, SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA.??

???

NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.???

SEM ESTEPE.

NECESSÁRIO TROCA DE 2 PNEUS.

Analista Técnico: **Analista_ext3**