LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **12/04/2026** Data Vistoria: **14/04/2026** Data Conclusão: **16/04/2026** Cidade/UF: **SUZANO - SP**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****0** Marca: **LAND ROVER** Modelo: **RANGE ROVER (EVOQUE SE NAC 2.0 TB-Si4)** Cód. Molicar: **03101257-7** KM: **77233**

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRETA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2017/2018**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: EM CIRCULACAO.
Observação: VEICULO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- **PARA-BRISA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- **ASSOALHO: AUSENTE**
- **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**
- **COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL**

6. COMENTÁRIOS

Veiculo sujo com pintura queimada apresenta caixa de roda dianteira direita amassada, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, pneus no twi, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO