dll financial solutions partner

LAUDO DE VISTORIA
TRATOR

Data da Vistoria:25/07/2025	Operação: 702620	Ano:2022
Número de série: MELDJ1136957W	Modelo: SOLIS 80	
Nº de Horas:	Marca: YANMAR	

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? (X) SIM ( ) NÃO*
* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.
2) Trabalhou com cana? ( ) SIM ( ) NÃO (X) Não sabemos informar
3) Tem implemento acoplado? (X) SIM ( ) NÃO

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor					
Transmissão - Manual (X) Automatica ( ) Nº de Marchas: _____ Reversor ( ) Multiplicador ( ) Redutor ( )					
Diferencial					x
Embreagem	x				x
Sistema Hidraulico					x
Tração - 4x2 ( ) 4x4 (X)					x
Bomba e Bicos					x
Redução Traseira					x
Freios	x				
Parte Eletrica	x				
Pneus Dianteiros - Tamanho: _____	x				
Pneus Traseiro - Tamanho: _____	x				
Bomba D'Agua					x
Bateria	x				
Banco Operador		x			
Braço do Terceiro Ponto					x
Cabine Ar Condicionado					x
Comando - Simples ( ) Duplo ( )					x
Hidraulico / Barramentos					x
Lataria e Pintura	x				
Pesos Dianteiros - Sim ( ) Não ( )					x
Pesos Traseiros - Sim ( ) Não ( )					x
Radiador					x
Tomada de Força					x
Rodado duplo - Sim ( ) Não ( )					x
Piloto automático - Sim ( ) Não ( )					x
Preparação para Piloto Automático					x

OBSERVAÇÕES:

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO	
BOM	x
REGULAR	
RUIM	
SUCATA	

ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS

R$

DADOS LOCAL DE DEPÓSITO