AUDITEC
UNION SOLUTIONS GROUP

× Reprovado

SC - CHAPECO
M*****5

Dados

Realizado Em: 27/08/2026 16:43	**O.S:** 92164600010524	**CNPJ:** **********	
Vistoriador: Rafael Schmals Costa		**Analista:** José Paulo da Silva Filho	

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club	**CPF/CNPJ:** **********

Dados do veículo

Placa: M*****5	**Marca:** VW	**Modelo:** POLO 1.6 SPORTLINE	**Tipo:** AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2010 / 2011	**Quilometragem:** 158293	**Cidade:** CHAPECO	**UF Atual:** SC
CRLV: Não informado	**Nº do lacre:** Não informado	**Tipo de lacre:** Não informado	**Renavam:** **********

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): **********	**Chassi (Atual):** **********
Motor (BIN): *********	**Motor (Atual):** *********
Combustível (BIN): ALCOOL-GASOL	**Combustível (Atual):** ALCOOL-GASOL
Cor (BIN): BRANCA	**Cor (Atual):** BRANCA
Cambio (BIN): Não informado	**Cambio (Atual):** Não informado

Fotos do veiculo

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL DIANTEIRO: **REPARADO**
- PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **FURADO**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **FURADO**
- PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **REPARADO**
- CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- CAPÔ: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- PARACHOQUE DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- PARACHOQUE TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ABS: **SIM**
- AIRBAG: **SIM**
- DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- AR CONDICIONADO: **SIM**
- CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- BANCO DE COURO: **SIM**
- TETO SOLAR: **SIM**
- ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**

INTERIOR:

- CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

FUNCIONAMENTO:

- MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ESTEPE: **PRESENTE**
- TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- MACACO: **PRESENTE**
- CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- CHAVE RESERVA: **FALTA**
- MANUAIS: **PRESENTE**
- DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **SIM**

PNEUS:

- PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
- PNEU ESTEPE: **REGULAR**

VIDROS:

- CONDIÇÕES DOS VIDROS: **AVARIADO**

BLINDAGEM:

- VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HIBRIDO:

- VEÍCULO ELÉTRICO / HIBRIDO?: **NÃO**
- POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:

- MODALIDADE: **HATCH**

PROCEDÊNCIA:

- PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais e apontamentos na pintura.
Veículo possui as borrachas dos quadros das portas fixas, a verificação dos pontos de solda e possíveis reparos foi feita através da caneta de medição.
Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados.
Veículo equipado com engate que é parafusado na caixa de estepe e ou nas longarinas traseiras, podendo causar danos em sua fixação.
Sem a chave reserva.
Consta restrição judicial.
Consta alienação fiduciária.