LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **23/10/2026** Data Vistoria: **27/10/2026** Data Conclusão: **28/10/2026** Cidade/UF: **GASPAR - SC**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **R*****4** Marca: **FIAT** Modelo: **ARGO (1.0 6V FIREFLY)** Cód. Molicar: **01510259-2** KM: **107978**

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2021/2022**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- PARA-BRISA: ORIGINAL	**- PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**	**- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL	**- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**	**- TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: AUSENTE	**- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**	**- COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL**

6. COMENTÁRIOS

Veiculo possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO