AUDITEC
UNION SOLUTIONS GROUP

× Reprovado



Dados

Realizado Em: 03/11/2026 23:58	**O.S:** 73883600050269	**CNPJ:** **********	
Vistoriador: Erick Pastoriza Vieira		**Analista:** Thiago Agena Tarasoff	

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club	**CPF/CNPJ:** **********

Dados do veículo

Placa: H*****6	**Marca:** FORD	**Modelo:** ECOSPORT FSL16FLEX	**Tipo:** CAMIONETA
Fabricação/Modelo: 2010 / 2011	**Quilometragem:** 173222	**Cidade:** ENTRE IJUIS-RS	**UF Atual:** Não informado
CRLV: Não informado	**Nº do lacre:** Não informado	**Tipo de lacre:** Não informado	**Renavam:** **********

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): **********	**Chassi (Atual):** **********
Motor (BIN): **********	**Motor (Atual):** **********
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): PRATA	**Cor (Atual):** PRATA
Cambio (BIN): Não informado	**Cambio (Atual):** Não informado

Fotos do veiculo

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **AVARIADO**
- COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **REPARADO**
- PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **REPARADO**
- CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- PAINEL TRASEIRO INTERNO: **NÃO APLICÁVEL**
- CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- COLUNA B CENTRAL DIREITA: **REPARADO**
- COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- CAPÔ: **AVARIADO**
- PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- RETROVISOR ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **AVARIADO**
- PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- LATERAL TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- PORTA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- PORTA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- RETROVISOR DIREITO: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**

IDENTIFICAÇÃO:

- NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **NÃO ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ABS: **NÃO**
- AIRBAG: **NÃO**
- DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- AR CONDICIONADO: **SIM**
- CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- BANCO DE COURO: **NÃO**
- TETO SOLAR: **NÃO**
- ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**

INTERIOR:

- CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

FUNCIONAMENTO:

- MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ESTEPE: **PRESENTE**
- CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- CHAVE RESERVA: **FALTA**
- MANUAIS: **FALTA**
- DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**

KIT GÁS / GNV:

- VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- PNEU ESTEPE: **RUIM**

VIDROS:

- CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HIBRIDO:

- VEÍCULO ELÉTRICO / HIBRIDO?: **NÃO**
- POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- MODALIDADE: **SUV**

PROCEDÊNCIA:

- PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Veículo com a tampa do porta malas trancada não abre sem acesso para tirar as demais fotos que faltaram.

motor não funciona / não possui chave reserva
Restrição Financeira: ALIENAÇÃO
Consta leilão