PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO

APROVADO COM RESTRIÇÃO

LAUDO Nº 66854 - DATA DE EMISSÃO: 03/11/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**
CNPJ: **09.143.812/0001-60**
Comitente: **BANCO C6 S.A.**
Data da Vistoria: **03/11/2026**
Local: **DEALERS - SUZANO**
Cidade/UF: **SUZANO/SP**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
E***5**	**********	**SAO PAULO/SP**	**104948**

Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
FORD	**FIESTA ROCAM 1.6 8V**	**2011**	**2011**

Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
4	**5**	**PASSAGEIRO**	**AUTOMÓVEL**	**PRATA**	**ALCOOL / GASOLINA**

Acessórios:

AR CONDICIONADO; DIREÇAO HIDRÁULICA; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: **********
Numeração do Motor na BIN: **********

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: **********
Numeração do Chassi na BIN: **********

Condição:

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✔ **COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.**

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✔ **PARA BRISA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✔ **VIGIA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

AVARIAS

PAINEL TRASEIRO, PARA CHOQUE DIANTEIRO/TRASEIRO E PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO AVARIADO E/OU INDICIOS DE REPARO.

PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
1	**4**	**2**	**14**	**REGULAR**

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO;

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO. INFORMAMOS QUE A ANÁLISE DO SISTEMA DE AIRBAG E A AVALIAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES MECÂNICOS NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS NESTA VISTORIA, AS ANÁLISES E OS TESTES ESPECÍFICOS DESSES SISTEMAS DEVEM SER REALIZADOS EM OFICINAS ESPECIALIZADAS, MEDIANTE AVALIAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.