LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **11/08/2026** Data Vistoria: **11/08/2026** Data Conclusão: **12/08/2026** Cidade/UF: **MANAUS - AM**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****3** Marca: **FORD** Modelo: **KA (SE 1.0 12V)** Cód. Molicar: **01615461-7** KM: **109866**

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2017/2018**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Freios ABS, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Apresenta início de oxidação/corrosão.
B) Numeração identificadora do chassi:	Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Apresenta início de oxidação/corrosão.
D) Numeração identificadora do motor:	Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- **PARA-BRISA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- **ASSOALHO: AUSENTE**
- **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**
- **COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL**

6. COMENTÁRIOS

Veiculo sujo com pintura queimada possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO