LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **16/09/2026** Data Vistoria: **17/09/2026** Data Conclusão: **21/09/2026** Cidade/UF: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR**

REPROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **R*****1** Marca: **SEMI-REBOQUE** Modelo: **BASCULANTE (2e(C/Pneus))** Cód. Molicar: **99200103-1** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRETA** Comb: **NÃO POSSUI** Portas: Ano/Mod: **2021/2022**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: Renavam: **********

Câmbio: **Não possui**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Semi reboque apresenta longarinas avariadas com trincos e soldas, possui riscos e amassados pela carroceria, apresenta corrosão, necessita lavagem e revisão detalhada, pneus e rodas ausentes, paralamas avariados, lanternas avariadas, VIN chassi dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: SERGIO OLLER MONGE