LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **16/09/2026** Data Vistoria: **17/09/2026** Data Conclusão: **19/09/2026** Cidade/UF: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR**

REPROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****0** Marca: **SEMI-REBOQUE** Modelo: **BASCULANTE (2e(C/Pneus))** Cód. Molicar: **99200103-1** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **CINZA** Comb: **NÃO POSSUI** Portas: **0** Ano/Mod: **2019/2020**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **CINZA** Comb. BIN: Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL(LONGARINAS DIANT. ESQ; REPARADA E LONGARINA TRAS; DIR; CORROSÃO ACENTUADA/DANIFICADA) NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext2