LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **27/10/2026** Data Vistoria: **29/10/2026** Data Conclusão: **30/10/2026** Cidade/UF: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR**

REPROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **I*****2** Marca: **VOLVO** Modelo: **FH 460 (6X4 3e)** Cód. Molicar: **05210236-1** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **VERMELHA** Comb: **DIESEL** Portas: **2** Ano/Mod: **2012/2012**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: **********

Câmbio: **NÃO VERIFICADO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, do Climatizador (interna), do Sofá-Cama, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Apresenta início de oxidação/corrosão.
D) Numeração identificadora do motor:	Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- **PARA-BRISA: AUSENTE**
- **PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- **ASSOALHO: AUSENTE**
- **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL (PAINEL FRONTAL E LONGARINAS DIANT. DANIFICADAS) NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

BATERIA DANIFICADA,NÃO SENDO POSSÍVEL COLETAR SEU KM.

Analista Técnico: Analista_ext2