

PLANILHA TOTAL - LEILÕES ATIVOS

ENDEREÇO DO VEÍCULO DESCRITO NO LOTE - WIN VALPARAÍSO - GO
Av. Marginal QD 31 lote 06 Bairro Esplanada III, Valparaíso - GO CEP: 72876-319

LOTE	PLACA	OBSERVAÇÃO DO LOTE
1	6	Motor Funciona/Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado// Veículo com estribo na lateral direita danificado, pintura em geral com diversos pequenos riscos e ralados, contém instalação do rádio PX porém não contém no interior do veículo o rádio, bateria completamente descarregada, falta tampa do tanque da lateral esquerda, paralama traseiro direito danificado.
2	5	Motor Funciona/Não Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral/Para-Brisa Rachado/// Veículo com pequeno trincado no para-brisa, pintura em geral com diversos riscos, para-choque dianteiro com ralados na lateral direita, veículo não possui chave de ignição e a partida do veículo foi feita direta grade de proteção do baú na lateral esquerda na parte traseira está amassada e danificada, caixa de ferramenta localizada próximo à bateria na lateral esquerda não foi aberta para verificação de itens inferior, os bancos do passageiro não São originais e está com estofamento danificado.

3	8	Motor Não Funciona/Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado RISCOS E AVARIAS EM GERAL: (FRENTE) PARACHOQUE CAPO COLUNA LD (LD) ESCADINHA PÁRA-LAMA DIANTEIRO PARALAMAS TRASEIROS RETROVISOR TANQUE (TRASEIRA) PARACHOQUE LANTERNAS (LE) PÁRA-LAMA DIANTEIRO PARALAMAS TRASEIROS RESERVATÓRIOS DE AR BATERIAS ESCADINHA PORTA
6	5	Motor Funciona/Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/ possui GNV, lanterna trazer ela direito quebrada , porta traseira dela direito com avaria paralama do lado direito com avaria os dois faróis estão manchados A bateria está ruim, a lateral traseira lado esquerdo com avaria, pneu lado direito está furado , teta está desbotando a tinta

7	3	Motor Funciona/Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Com Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado MOTOR NÃO FUNCIONA/SEM CHAVE/PARA-CHOQUE DIANTEIRO POSSUÍ RISCOS/PARA-CHOQUE TRASEIRO POSSUÍ RISCOS E AVARIAS/CAPA DOS RETROVISOR POSSUI RISCOS/RODAS DE FERRO TODAS POSSUÍ RISCOS E RALADOS/PARALAMA ESQUERDO AMASSADO/PORTA DIANTEIRA ESQUERDA POSSUÍ AVARIAS/SEM ACESSO AO PORTA MALAS /PORTA TRASEIRA ESQUERDA POSSUÍ RISCOS/CAPÔ POSSUÍ AVARIAS/PARA-CHOQUE DIANTEIRO FALTANDO ACABAMENTO/VEICULO POSSUI GNV/ESTEPE NÓ INTERIOR DO VEÍCULO/SEM ÍTENS DE SEGURANÇA/VEICULO POSSUI RISCOS E AVARIAS EM GERAL.
8	5	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Com Estepe//Arranhões e Avarias em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado MOTOR NAO FUNCIONA/SEM CHAVE /CAPÔ AMASSADO/PARACHOQUE DIANTEIRO TODO AVARIADO/PARACHOQUE TRASEIRO POSSUÍ RISCOS E AVARIAS/LANTERNA TRASEIRA DIREITA QUEBRADA/PARALAMA ESQUERDO AMASSADO RODAS E PNEUS EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO/PINTURA QUEIMADA /INTERNA DO VEÍCULO BANCOS FORROS PAINEL E PAINEL DE INSTRUMENTO TUDO AVARIADO E EM PÉSSIMA CONDIÇÕES/INTENS DE SEGURANÇA FALTANDO CHAVE DE RODAS E TRIÂNGULO/PARABRISA QUEBRADO/TAMPA DO PORTA MALA AVARIADA/RETROVISORES POSSUÍ RISCOS E RALADOS/FAROL ESQUERDO FAROL DIREITO QUEBRADO /VEÍCULO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
9	1	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//////// VEÍCULO COMPLETAMENTE AVARIADO/ FALTANDO PEÇAS E CARENAGENS/ SEM CHAVE/ MAO FUNCIONA/ QUADRO ENFERRUJADO.
10	2	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/////
11	5	////////

12	7	Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado RISCOS E AVARIAS EM GERAL: CHASSI RECORTADO PARABRISA AVARIADO CAPO AVARIADO PARA-CHOQUES AVARIADOS LANTERNA TRASEIRA LE AVARIADO BANCOS AVARIADOS PORTA DIANTEIRA LE AVARIADO PORTA DIANTEIRA LD AVARIADO PORTA MALAS AVARIADO ALAVANCA DE ABERTURA DO CAPO AVARIADO BANCOS QUEBRADOS
13	7	Motor Não Funciona/Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado RISCOS E LATARIA EM GERAL AVARIADA PARA-CHOQUES AVARIADOS SAIA LATERAL INFERIOR DIREITA AVARIADA PAINEL TRASEIRO LD AVARIADO PORTA MALAS AVARIADOS CHASSI RECORTADO
14	5	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança//Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral//// MOTO NÃO FUNCIONA NÃO TEM CHAVE BANCO RASGADO, SEM FREIO, SEM RABETA, SEM OS DOIS RETROVISORES, PROTEÇÃO DO FAROL QUEBRADO/TANQUE DE COMBUSTÍVEL POSSUÍ RISCOS/PARALAMA DIANTEIRO RISCADO/PORTA BAU QUEBRADO/CARENAGEM RISCADA TANTO DIREITA QUANTO ESQUERDO/MOTOR POSSUÍ RISCOS E AVARIAS EM GERAL.
15	5	Motor Funciona/Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/ possui GNV, lanterna trazer ela direito quebrada , porta traseira dela direito com avaria paralama do lado direito com avaria os dois faróis estão manchados A bateria está ruim, a lateral traseira lado esquerdo com avaria, pneu lado direito está furado , teta está desbotando a tinta
16	3	////////

17	9	////////
18	3	////////
19	8	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/ MOTOR NAO FUNCIONA/SEM CHAVE/PARA CHOQUE DIANTEIRO POSSUÍ RISCOS E AVARIAS/CAPA DOS RETROVISOR POSSUI RISCOS/PARA-CHOQUE TRASEIRO POSSUÍ RISCOS/RODAS DE FERRO POSSUÍ CALOTAS TODAS POSSUI RISCOS E RALADOS/PARALAMA ESQUERDO POSSUÍ RISCOS E AVARIAS/LATERAL TRASEIRA ESQUERDA POSSUÍ RISCOS E RALADOS/SEM ESTEPE ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR DO VEÍCULO/VEICULO POSSUI RISCOS E AVARIAS EM GERAL.
20	9	Motor Funciona/Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Estepe ausente, chave de roda ausente, capô avariado, parachoque dianteiro avariado, caixa de ar esquerda avariada, retrovisor esquerdo avariado, lateral traseira esquerda avariada, coluna traseira esquerda avariada, teto avariado, tampa do porta malas avariado parachoque traseiro avariado, lateral traseira direita avariada, portas dianteira e traseira direita avariadas, paralama dianteiro direito avariado, caixa de ar direita avariada
21	3	////////
22	3	Motor Funciona/Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado
*O veículo será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem qualquer garantia, inclusive de motor, câmbio, parte elétrica ou estrutural. Veículo recuperado de financiamento, não foi revisado, recondicionado, e não está coberto pela garantia do fabricante. Pode apresentar avarias visíveis ou não visíveis, e não garantimos originalidade ou funcionamento de componentes. Toda e qualquer regularização relacionada a: Etiquetas, selos ou lacres; Gravações de chassi nos vidros ou carroceria; Alterações de cor, categoria, suspensão ou inclusão de GNV; Quilometragem divergente, campanhas de recall pendentes, ou alertas de painel (ex: airbag, ABS, injeção, óleo, entre outros); Sinais de danos estruturais ou reparos anteriores; Identificadores, emplacamento, lacração ou adequações ao padrão Mercosul; Será de total responsabilidade do comprador, inclusive eventuais custos e taxas decorrentes da regularização junto aos órgãos competentes. As imagens dos lotes são meramente ilustrativas. É altamente recomendável a vistoria presencial dos bens para verificação das condições reais e físicas antes de efetuar qualquer lance. Leia atentamente o edital e as condições gerais de venda antes de participar. Informações adicionais do lote.		