

PLANILHA TOTAL - LEILÕES ATIVOS

ENDEREÇO DO VEÍCULO DESCRITO NO LOTE - WIN VALPARAÍSO - GO
Av. Marginal QD 31 lote 06 Bairro Esplanada III, Valparaíso - GO CEP: 72876-319

LOTE	PLACA	OBSERVAÇÃO DO LOTE	DOCUMENTOS
1	5	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Com Estepe//Arranhões e Avarias em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado MOTOR NAO FUNCIONA/SEM CHAVE /CAPÔ AMASSADO/PARACHOQUE DIANTEIRO TODO AVARIADO/PARACHOQUE TRASEIRO POSSUÍ RISCOS E AVARIAS/LANTERNA TRASEIRA DIREITA QUEBRADA/PARALAMA ESQUERDO AMASSADO RODAS E PNEUS EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO/PINTURA QUEIMADA /INTERNA DO VEÍCULO BANCOS FORROS PAINEL E PAINEL DE INSTRUMENTO TUDO AVARIADO E EM PÉSSIMA CONDIÇÕES/INTENS DE SEGURANÇA FALTANDO CHAVE DE RODAS E TRIÂNGULO/PARABRISA QUEBRADO/TAMPA DO PORTA MALA AVARIADA/RETROVISORES POSSUÍ RISCOS E RALADOS/FAROL ESQUERDO FAROL DIREITO QUEBRADO /VEÍCULO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	Documento Pronto/Sucata
2	1	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//////// VEÍCULO COMPLETAMENTE AVARIADO/ FALTANDO PEÇAS E CARENAGENS/ SEM CHAVE/ MAO FUNCIONA/ QUADRO ENFERRUJADO.	Documento Pronto/Sucata
3	5	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado MOTOR SEM CABEÇOTE FALTA PEÇAS/SEM BATERIA/PORTA MALAS NÃO ABRE/FARÓIS QUEBRADO/PARA CHOQUE DIANTEIRO DANIFICADO/PARA BRISA QUEBRADO/PARALAMA DIANTEIRO DIREITO AMASSADO/PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO/TAMPA TRASEIRA AMASSADA/PORTA DIANTEIRA DIREITA AMASSADA/LANTERNAS TRASEIRAS AVARIADA/PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO AVARIADO/VIDRO TRASEIRO ESQUERDO AVARIADO/PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO AMASSADO/ESCAPAMENTO DANIFICADO NO INTERIOR DO VEÍCULO/BANCOS AVARIADOS/VEÍCULO TOTALMENTE DANIFICADO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Documento Pronto/Sucata

4	2	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/////	Documento Pronto/Sucata
5	0	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado MOTOR SEM TESTE/SEM CHAVE/SEM ESTEPE/BATERIA RUIM/VOLANTE AVARIADO/FORRO DO TETO AVARIADO/RÁDIO SEM FRENTE/RODAS DE FERRO CALOTAS RALADAS PNEUS RUIM/PARA CHOQUE TRASEIRO RALADO/PORTA DIANTEIRA ESQUERDA AMASSADA/PARA CHOQUE DIANTEIRO DANIFICADO/VEÍCULO POSSUÍ RISCOS E PEQUENOS AMASSADOS E PINTURA QUEIMADA/HODÔMETRO NÃO ACENDE.	
6	8	Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens de Segurança/Com Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Maçaneta interna porta dianteira danificada falta a bateria retrovisor lado do passageiro danificado veículo com riscos e avarias em geral	Regularização Suspensa
7	3	////////	Documento Pronto/Sucata
8	3	////////	Regularização Suspensa

9	3	////////	Documento Pronto/Sucata
*O veículo será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem qualquer garantia, inclusive de motor, câmbio, parte elétrica ou estrutural. Veículo recuperado de financiamento, não foi revisado, recondicionado, e não está coberto pela garantia do fabricante. Pode apresentar avarias visíveis ou não visíveis, e não garantimos originalidade ou funcionamento de componentes. Toda e qualquer regularização relacionada a: Etiquetas, selos ou lacres; Gravações de chassi nos vidros ou carroceria; Alterações de cor, categoria, suspensão ou inclusão de GNV; Quilometragem divergente, campanhas de recall pendentes, ou alertas de painel (ex: airbag, ABS, injeção, óleo, entre outros); Sinais de danos estruturais ou reparos anteriores; Identificadores, emplacamento, lacração ou adequações ao padrão Mercosul; Será de total responsabilidade do comprador, inclusive eventuais custos e taxas decorrentes da regularização junto aos órgãos competentes. As imagens dos lotes são meramente ilustrativas. É altamente recomendável a vistoria presencial dos bens para verificação das condições reais e físicas antes de efetuar qualquer lance. Leia atentamente o edital e as condições gerais de venda antes de participar. Informações adicionais do lote.			