

PLANILHA TOTAL - LEILÕES ATIVOS

ENDEREÇO DO VEÍCULO DESCRITO NO LOTE - WIN VALPARAÍSO - GO
Av. Marginal QD 31 lote 06 Bairro Esplanada III, Valparaíso - GO CEP: 72876-319

LOTE	MARCA	MODELO	PLACA	COR	COMBUSTIVEL	TAXA ADMINISTRATIVA	COMITENTE	CIDADE	UF	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO
1	FIAT	UNO	4	BRANCA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/lpva 2026 Pago; Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Pequena Monta/Causa Sinistro: Incêndio/Cautelar - Aprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens De Segurança/Sem Estepe/Sem Manual///Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Tampa De Mala Com Avaria Motor Desmontado Algumas Peças Princípio De Incêndio A Parte Do Motor Afetou Corpo Do Tbi Coletor Chicote Do Tbi Bicos Derretido/Vidro Da Porta Dianteira Esquerda Danificado.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
2	BMW	X1	6	PRETA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/lpva 2026 Pago; Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Pequena Monta/Causa Sinistro: Alagamento/Cautelar - Aprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave//Não Possui Itens De Segurança/Sem Estepe/Com Manual///Para-Choque Dianteiro Danificado/ Carro Não Funciona Para-Choque Traseiro Com Risco Vidro Da Porta Não Sobee/Colisão Lateral; Sem Danos A Longarinas, Apenas Coluna A E Vidro Do Motorista; Identificação Do Veiculo Conforme Os Padrões De Fábrica. Vidro Da Porta Dianteira Esquerda Danificado.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
3	PEUGEOT	2008	7	PRETA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/lpva 2026 Pago; Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Monta/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Aprovado Com Apontamento/Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens De Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões E Avarias Em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Para-Choque Traseiro Com Risco Carro Não Funciona Batido De Frente Capô Ruim Longarina Com Avaria Paramolar Direito Não Tem Não Tem Bateria/Constatou-Se Que O Veiculo Apresenta Colisão Na Região Frontal, Com Danos Estruturais Significativos Na Parte Dianteira Da Carroceria. Verificou-Se Comprometimento Das Longarinas Superior E Inferior Do Lado Direito, Bem Como Da Longarina Superior Do Lado Esquerdo, Evidenciando Impacto De Considerável Intensidade Na Estrutura Frontal. Constatam-Se Ainda Avarias Nos Prolongadores Das Longarinas, Em Ambos Os Lados, Indicando Absorção De Impacto E Deformação Estrutural Nessas Regiões. Observam-Se Danos No Painel Frontal Superior E Inferior, Caracterizando Comprometimento Adicional Da Parte Estrutural Dianteira. Ressalta-Se Que, No Momento Da Inspeção, Os Elementos De Identificação Veicular Encontram-Se Integros E Em Conformidade, Não Sendo Constatados Indícios De Adulteração. Diante Das Constatções, Conclui-Se Que O Veiculo Apresenta Danos Estruturais Relevantes Decorrentes De Colisão Frontal, Sem Comprometimento Da Identificação Veicular.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
4	CHEVROLET	CLASSIC	8	PRATA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Monta/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Aprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens De Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões E Avarias Em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/ Não Funciona Colisão Dianteira Batido De Frente A Afetou Dianteira Lado Esquerdo Suspensão Ruim Telescópio Quebrado Amortecedor Quebrado A Homocinética Solta Porta Do Motorista Afetada/Veículo Com Identificação Inteira, Apenas Eta Do Assoalho Danificada.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
5	FIAT	CRONOS	9	BRANCA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/lpva 2026 Pago; Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Monta/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Aprovado Com Apontamento/Motor Não Funciona/Possui Chave///Sem Manual/Arranhões E Avarias Em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado//Capô Danificado Não Funciona Moto Motor Caído No No Chão Calço Motor Quebrado Porta Amassada Lado Direito Paralamia Amassada Lado Direito Caixa De Ar Amassada Lado Direito Roda Dianteira As Pessoas Quebrada Airbag Do Volante Estourada Passageiro Estourada Farol Quebrado Lado Direito/Colisão Dianteira Lado Direito - Afetou Longarina Dianteira Inferior Direita.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS

6	HONDA	CIVIC	4	CINZA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Ipva 2026 Pago; Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Pequena Monta/Causa Sinistro: Alagamento/Cautelar - Aprovado Com Apointamento/Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens De Segurança/Com Estepe/Sem Manual//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Tampa De Mala Amassada Lanterna Traseira Lado Direito Ruim Paralamas Lado Direito Com Avaria Os Dois Faróis Manchados Falta O Parabarro Lado Esquerdo Do Paralamas/Recuperação Da Longarina Traseira; Reparos No Painel Traseiro; Recuperação Do Assento Do Compartimento De Bagagem (Porta-Malas); Reparos E/Ou Substituição Parcial Da Coluna "C" Em Ambos Os Lados.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
7	VOLKSWAGEN	FOX	0	CINZA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Montagem/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Aprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens De Segurança/Sem Estepe//Arranhões E Avarias Em Geral//Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Carro Não Funciona Batido De Frente Os Faróis Quebrados Radiador Quebrado Alternador Quebrado Bomba Direção Quebrada Paralamas Lado Esquerdo Amassado Paralamas Do Lado Direito Amassado Não Possui Bateria Painel Dianteiro Amassado Airbag Do Volante Estourado Do Passageiro Estourado/Veículo Com Identificação Inteira.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
8	CITROEN	C4	5	BRANCA	GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Montagem/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Aprovado Com Apointamento/Motor Não Funciona/Possui Chave/Chave Reserva/Possui Itens De Segurança/Sem Estepe/Com Manual/Arranhões E Avarias Em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/ Não Funciona/Etiqueta Identificadora Do Compartimento Do Motor Ilegível. Painel Traseiro Com Junção De Caixa De Estepe - Avaria / Amassado Veículo Com Indícios De Alagamento / Enchente	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
9	BMW	X4	3	PRETA	GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Ipva 2026 Pago; Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Montagem/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Aprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave/Chave Reserva/Não Possui Itens De Segurança/Sem Estepe/Com Manual/Arranhões E Avarias Em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Suspensão Dianteira Lado Esquerdo Tudo Ruim Sem Um Telescópio Sem Amortecedor Sem Balança Sem A Roda Dianteira Paralamas Lado Esquerdo Farol Lado Esquerdo Quebrado Capô Com Avaria Grade Do Para-Choque Quebrada Os Dois Airbags Estourados Do Motorista E Do Carona Os Laterais Estourados Também Lateral Traseira Lado Esquerda Com A Maria Lanterna Traseira Lado Esquerdo Quebrada Porta Traseira Lado Direito Com Avaria Todos Hoje Airbag Estourado Laterais E O Volante E Do Carona/Veículo Equipado Com Blindagem. Durante A Inspeção Foram Constatados Indícios De Colisão Na Lateral Dianteira Esquerda, Com Os Seguintes Apointamentos: Longarina Dianteira Inferior Esquerda: Afetada/Danificada. Conjunto De Suspensão Dianteira Esquerda: Afetado Em Sua Totalidade. Os Danos Atingem Componente Estrutural E Sistema De Suspensão, Indicando Impacto Com Comprometimento Técnico Relevante Na Região Afetada. O Veículo Apresenta Registro De Dano Estrutural Localizado Na Porção Dianteira Esquerda, Com Reflexos No Conjunto De Suspensão. A Identificação Veicular Encontra-Se Regular. Consta Blindagem Instalada E Gravação Vis Nos Vidros.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
10	FIAT	SIENA	3	PRATA	ALCOOL/GASOLINA/ GNV	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Ipva 2026 Pago; Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Montagem/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Aprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave//Possui Itens De Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões E Avarias Em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Carro Bateu De Frente Airbag Do Volante Estourado Do Carona Estourado Dois Faróis Quebrados Roda De Liga Leve Lado Direito Quebrada A Homocinética Da Caixa Quebrada/Veículo Com Identificação Inteira, Apenas Faltando Eixo/Vis Do Comp. Do Motor; Vidro Da Porta Dianteira Esquerda E Direita Danificados.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS

11	FIAT	FIORINO	3	BRANCA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Monta/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Reprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave/Não Possui Itens De Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões E Avarias Em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Veículo Não Funciona Teto Amassado Para-Brisa Quebrado Porta Amassada Motorista Lateral Amassada Lado Esquerdo Paralama Amassado Lado Esquerdo Porta Amassada Do Motorista Porta Traseira Amassada/Longarina Dianteira Ambos Os Lados - Avaria / Reparada Com Solda Coluna "A"; "B" Lado Esquerdo - Avaria / Amassado; Caixa De Ar Esquerda - Avaria / Amassado; Teto - Avaria / Amassado; Não Foi Possível Registrar Hodometro, Veículo Não Liga.	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
12	JEEP	RENEGADE	7	PRETA	ALCOOL/GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	Documento pronto/Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Monta/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Reprovado/Motor Não Funciona/Possui Chave/Não Possui Itens De Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões E Avarias Em Geral/Para-Choque Dianteiro Danificado/Capô Danificado Para-Choque Traseiro Com Risco Airbag Do Volante Estourado Do Painel Estourado Carro Batido De Frente Colisão Do Lado Direito Paralama Capô Suspensão Dianteira Paralama Lado Direito Torre Do Amortecedor Quebrado Paralama Lado Direito Amassado Veículo Não Funciona Não Possui Estepe Nem Macaco Nem Chave De Roda Nem Triângulo Não Tem Manual E Nem Chave Reserva/Torre De Amortecedor Direita - Avaria / Amassada; Paralama Interno Dianteiro Direito - Avaria / Amassada; Caixa De Ar Direita -Avaria / Amassada Teto - Avaria / Amassada; Não Foi Possível Registrar Hodometro, Veículo Não Liga; Airbags Acionados Devido A Colisão;	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
13	FORD	EDGE	2	CINZA	GASOLINA	R\$ 1.900,00	ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS	Rio de Janeiro	RJ	/Eventuais Débitos Remanescentes Serão De Responsabilidade Do Arrematante;/Média Monta/Causa Sinistro: Colisão/Cautelar - Pendente/Motor Não Funciona/Possui Chave/Não Possui Itens De Segurança/Com Estepe/Sem Manual/Arranhões E Avarias Em Geral/Para-Brisa Rachado/Para-Choque Dianteiro Danificado/Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado Airbag Do Volante Estourado E Laterais Também Os Dois Lados Dois Farol Quebrado Para-Brisa Quebrado Carro Batido De Frente Meio Que Não Funciona Painel Amassado Dianteiro/Painel Dianteiro Superior E Inferior - Avaria / Amassada; Longarina Dianteira Ambos Os Lados - Avaria / Amassada; Paralama Interno Direito - Avaria / Amassada; Alma Do Parachoque Dianteiro - Avaria / Amassada; Não Foi Possível Registrar Hodometro, Veículo Não Liga; Airbags Acionados Devido A Colisão; Veículo Com Indícios De Enchente; Vidros Não Originais, Veículo Blindado	ATÉ 45 DIAS ÚTEIS

O veículo será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem qualquer garantia, inclusive de motor, câmbio, parte elétrica ou estrutural. Veículo recuperado de financiamento, não foi revisado, reconicionado, e não está coberto pela garantia do fabricante. Pode apresentar avarias visíveis ou não visíveis, e não garantimos originalidade ou funcionamento de componentes. Toda e qualquer regularização relacionada a: Etiquetas, selos ou lacres; Gravações de chassi nos vidros ou carroceria; Alterações de cor, categoria, suspensão ou inclusão de GNV; Quilometragem divergente, campanhas de recall pendentes, ou alertas de painel (ex: airbag, ABS, injeção, óleo, entre outros); Sinais de danos estruturais ou reparos anteriores; Identificadores, emplacamento, lacração ou adequações ao padrão Mercosul; Será de total responsabilidade do comprador, inclusive eventuais custos e taxas decorrentes da regularização junto aos órgãos competentes. As imagens dos lotes são meramente ilustrativas. É altamente recomendável a vistoria presencial dos bens para verificação das condições reais e físicas antes de efetuar qualquer lance. Leia atentamente o edital e as condições gerais de venda antes de participar. Informações adicionais do lote.